


### STATO ATTUALE

UNITA' EDILIZIE DI INTERVENTO	N°	1	SUPERFICIE ISOLATO	MQ	199
SUPERFICIE COPERTA	MQ	199.1	VOLUME TOTALE	MC	1104.89
		<i>INDICE FONDIARIO MEDIO</i>	5.55		

### STATO DI PROGETTO

SUPERFICIE COPERTA	MQ	199.1	VOLUME TOTALE	MC	1104.89
		<i>INDICE FONDIARIO MEDIO</i>	5.55		



UNITA' EDILIZIE DI INTERVENTO ATTUALI A CONFRONTO CON IL CATASTALE DI IMPIANTO DEL 1923




UNITA' EDILIZIE DI INTERVENTO INDIVIDUATE ALLO STATO ATTUALE | 2014



— limite Centro Matrice    — limite Centro Storico    [X] unità edilizia di intervento


— limite Centro Matrice    — limite Centro Storico    [X] unità edilizia di intervento




limite Centro Matrice      limite Centro Storico      ORTOFOTO RAS | 2012




⊗ unità edilizia di intervento     
  coperta a falde     
  coperta piana     
  orientamento della falda     
  rudere     
 TIPOLOGIA DELLE COPERTURE | 2014





limite Centro Matrice      Limite Centro Storico      STATO DI CLASSIFICAZIONE | 2014




INDICAZIONI PROGETTUALI



**PLANIMETRIA: stato di fatto**




**PLANIMETRIA: stato di progetto**



0 2 m

VIA MILANO



0 2 m

VIA MILANO

NESSUNA  
VARIAZIONE  
PROGETTUALE  
DEI PROSPETTI  
FRONTE STRADA

NESSUNA  
VARIAZIONE  
PROGETTUALE  
DEI PROSPETTI  
FRONTE STRADA

VIA MILANO

VIA MILANO

**PROSPETTI: stato di fatto**

**PROSPETTI: stato di progetto**

<b>ISOLATO</b> 10	<b>UNITA' EDILIZIA</b> 1	<b>STATO DI FATTO</b>					SEZIONE SCHEMATICA DEI CORPI DI FABBRICA	A		<b>STATO DI PROGETTO</b>					PLANIMETRIA DEI CORPI DI FABBRICA
<b>UBICAZIONE</b> VIA S. GIOVANNI - VIA MILANO - VICO VARESE		SUP. LOTTO (MQ) 199.08	N. LIVELLI A MONTE 1	N. LIVELLI A VALLE 2											
<b>PROPRIETA</b> PRIVATA		SUP. COPERTA (MQ) 199.08	SUP. SCOPERTA (MQ) 0	RAPP. DI COP. 1	VOLUME (MC) 1104.89	I. FONDIARIO 5.55									
<b>USO PRINCIPALE</b> RELIGIOSO		<b>VARIAZIONI DI PIANO</b>										0 2 m			
<b>ZONA P.U.C.</b> S2a		<b>TIPOLOGIA EDILIZIA</b> M		SUP. COPERTA (MQ) 0		VOLUME (MC) 0					<input type="checkbox"/> rudere <input checked="" type="checkbox"/> cubatura <input type="checkbox"/> copertura <input type="checkbox"/> sup. libera				

CORPI DI FABBRICA - ANALISI DEI DATI GENERALI							CORPI DI FABBRICA - ANALISI DEI CARATTERI STRUTTURALI						
C.F.	TIPO	USO PRINCIPALE	USO SECONDARIO	ALTRI USI	AREA (MQ)	VOLUME (MC)	VEDI NOTE	C.F.	DATAZIONE	ELEM. VERTICALI	ELEM. ORIZZONTALI	ELEM. COPERTURA	SOL. DELLA COP.
A	cubatura	Religioso	---	---	199.08	1104.89		A	ante 1920	blocchi di cls	---	latero-cemento/cls	doppia falda

CORPI DI FABBRICA - ANALISI DEI CARATTERI ARCHITETTONICI															
C.F.	FIN. DELLA MURATURA	TIP. PORTONE	SERRANDA	FINITURA FINESTRE	SISTEMA DI OSCURAM.	GRATE	SOPRALUCE	PARAPETTI	ZOCCOLATURA	MARCAPIANI	GRONDE: TIPOLOGIA	GRONDE-PLUVIALI: MAT.	MAT. COPERTURA	ABBAINI	SOTT / MANS. NON AB.
A	pittura	legno	assente	legno	assenti	presenti	presente	assente	cls	cls	incassata	---	coppi	assenti	assente

STATO CONSERVAZIONE E MODALITA' DI INTERVENTO		CLASSIFICAZIONE				CLASSI DI TRASFORMABILITA'				INTERVENTI EDILIZI CONSENTITI					
C.F.	STATO DI CONSERVAZIONE					1	2	3	4						
A	buono	c.f. di valore storico conservato				X					X	X	X	X	

**INCONGRUENZE RILEVATE (VEDI MANUALE OPERATIVO)**

<input type="checkbox"/> INFISSI	<input type="checkbox"/> PARAPETTI	<input type="checkbox"/> COPERTURA: FINITURE
<input type="checkbox"/> SERRANDA	<input type="checkbox"/> BALCONI	<input type="checkbox"/> COPERTURA: ADEG. TIPOLOGICO
<input type="checkbox"/> BUCATURE (ALLINEAMENTI-PROPORZIONI)	<input type="checkbox"/> GRONDE	<input type="checkbox"/> ADEG. GENERALIZZATO ALL'ABACO
<input type="checkbox"/> SIST. DI OSCURAMENTO	<input type="checkbox"/> FINITURE ESTERNE	

MANUTENZIONE ORDINARIA   
  MANUTENZIONE STRAORDINARIA   
  RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO   
  RISTRUTTURAZ. EDILIZIA   
  VARIAZIONE VOLUMETRICA

NOTE